

Уведомление о приеме электронного документа



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
ГСП-3, 125993, Телефон 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-53-35
e-mail: rosavia@rosavia.ru

30.10.15 № ОД.З-3237

На № _____ от _____

Информация
по безопасности полетов № 20

• 2 • листов	Вх. № 14-2440
• 07.08.2015	20 г.
ФГУП «Госкорпорация по ОРБД»	

21.08.2015 в районе населенного пункта Хлопино (Московская область) произошла авария вертолета R-66 RA-06354 ЗАО «Система Лизинг 2» (сертификата эксплуатанта не имеет).

По предварительной информации, при полете по маршруту на высоте 1 метров вертолет попал в условия малой перегрузки (почти невесомости), что привело к потере поперечной управляемости и, как следствие, к развитию вращения ВС вправо. При выполнении вынужденной посадки вертолет получил значительные повреждения, пилот не пострадал.

Авиационное происшествие произошло в 11:12 UTC. В ходе расследования установлено, что в 11:33 UTC диспетчеру «Внуково-Подход 1» (на связи с которым находился пилот вертолета) позвонил диспетчер-информатор посадочной площадки Буньково и сообщил о благополучной посадке вертолета R-66 RA-0635. О факте авиационного происшествия стало известно в связи с приемом системы КОСПАС-САРСАТ сигнала от аварийного маяка АРМ-406, сработавшего результате грубого приземления.

Расследование аварии продолжается.

12.09.2015 в устье реки Селенги (Республика Бурятия) произошла авария ЭВС самолета-амфибии «Корвет-3» RA-1783G частного лица.

Пилот самолета, взяв на борт одного пассажира, после взлета начал выполнять маневрирования по курсу и высоте. Один из маневров выполнялся направлении пришвартованного теплохода, высота полета при этом не превышала 1 метра над поверхностью воды. При подлете к теплоходу самолет был переведен набор высоты. В процессе набора высоты очевидцы отметили колебания самолета по крену с последующим переходом в правый крен и столкновением с водой.

Филиал «ВостСибазонавигация» Читинский центр ОВД входящий № 11-1077 03.11.2015
--

Филиал «ВостСибазонавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОРБД» Входящий № 1-1-1076 3.11.2018 г.
--

В результате аварии самолет полностью разрушился, пилот и пассажи получили телесные повреждения. По результатам исследования крови пилота была установлена концентрация алкоголя в количестве 1,24 грамма на литр крови.

При анализе судовой документации было зафиксировано отсутствие бортового и санитарного журнала, справки медицинского освидетельствования подтверждающей соответствие КВС требованиям к состоянию здоровья, справки прохождении проверки навыков, предусмотренной пунктом 2.22 Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам и обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации утвержденных приказом Минтранса России от 12.09.2008 № 147, а также списки находящихся на борту воздушного судна лиц. Изучение эксплуатационной документации выявило нарушение правил ведения формулиров паспортов на изделия авиационной техники.

Расследование авиационного происшествия продолжается.

Предлагаю:

1. Руководителям территориальных органов Росавиации довести настоящую информацию по безопасности полетов до организаций гражданской авиации эксплуатантов и владельцев воздушных судов АОН, а также владельцев посадочных площадок, на которых базируются воздушные суда гражданской авиации.

2. Эксплуатантам и владельцам воздушных судов АОН:

изучить настоящую информацию по безопасности полетов с летным инженерно-техническим персоналом;

обратить внимание на требования статьи 131 Воздушного кодекса Российской Федерации, а также пунктов 2.5, 2.20, 2.21 Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128, личную ответственность за соблюдение требований воздушного законодательства.

3. Владельцам посадочных площадок обратить внимание диспетчеров полетно-информационного обслуживания воздушного движения на требования части 1 статьи 93 Воздушного кодекса Российской Федерации о необходимости немедленного оповещения об авиационном происшествии. При необходимости внести соответствующие дополнения в должностную инструкцию диспетчера полетно-информационного обслуживания воздушного движения.

Начальник Управления
инспекции по безопасности полетов



С.С. Млынер

Дзюман Александр Васильевич
(499) 231 58 76