

<u>Неисправность</u>	<u>Возможная причина</u>	<u>Способ устранения</u>
Перерасход масла (продолжение)	Неправильная установка поршневых колец	Установить новые кольца.
	Невозможность установки колец (новые азотированные цилиндры)	Использовать масло на минеральной основе. Набрать крейсерскую высоту на максимальном режиме, установить 75%-й крейсерский режим и выдержать в этом режиме до стабилизации расхода масла.