

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ШКАЛЫ ЦЕЛЬСИЯ
В ШКАЛУ ФАРЕНГЕЙТА

Пример: Для преобразования 20 °C в температуру, измеряемую по шкале Фаренгейта, найдите цифру 20 в средней колонке, обозначенной (F-C), прочтите 68,0 °F в правой колонке (F).
Для преобразования 20 °F в температуру, измеряемую по шкале Цельсия, найдите цифру 20 в средней колонке и прочтите -6,67 °C в левой колонке (C).

C	F-C	F	C	F-C	F
-56,7	-70	-94,0	104,44	220	428,0
-51,1	-60	-76,0	110,00	230	446,0
-45,6	-50	-58,0	115,56	240	464,0
-40,0	-40	-40,0	121,11	250	482,0
-34,0	-30	-22,0	126,67	260	500,0
-28,9	-20	-4,0	132,22	270	518,0
-23,3	-10	14,0	137,78	280	536,0
-17,8	0	32,0	143,33	290	554,0
-12,22	10	50,0	148,89	300	572,0
-6,67	20	68,0	154,44	310	590,0
-1,11	30	86,0	160,00	320	608,0
4,44	40	104,0	165,56	330	626,0
10,00	50	122,0	171,11	340	644,0
15,56	60	140,0	176,67	350	662,0
21,11	70	158,0	182,22	360	680,0
26,67	80	176,0	187,78	370	698,0
32,22	90	194,0	193,33	380	716,0
37,78	100	212,0	198,89	390	734,0
43,33	110	230,0	204,44	400	752,0
48,89	120	248,0	210,00	410	770,0
54,44	130	266,0	215,56	420	788,0
60,00	140	284,0	221,11	430	806,0
65,56	150	302,0	226,67	440	824,0
71,00	160	320,0	232,22	450	842,0
76,67	170	338,0	237,70	460	860,0
82,22	180	356,0	243,33	470	878,0
87,78	190	374,0	248,89	480	896,0