

ЛАЙКОМИНГ. Инструкция по эксплуатации

Двигатели серий 0-320 и 10-320

Раздел 8

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЮЙМА ДРОБИ  
(десятичная дробь, площадь круга и миллиметры)

| Дюйм<br>дроби | Эквива-<br>лент<br>десяти-<br>чной<br>дроби | Площадь<br>кв.<br>дюйма | ММ<br>эквива-<br>лент | Дюйм<br>дроби | Эквива-<br>лент<br>десяти-<br>чной<br>дроби | Площадь<br>кв.<br>дюйма | ММ<br>эквива-<br>лент |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1/64          | 0,0156                                      | 0,0002                  | 0,397                 | 1/2           | 0,5                                         | 0,1964                  | 12,700                |
| 1/32          | 0,0312                                      | 0,0008                  | 0,794                 | 17/32         | 0,5312                                      | 0,2217                  | 13,494                |
| 3/64          | 0,0469                                      | 0,0017                  | 1,191                 | 35/64         | 0,5469                                      | 0,2349                  | 13,891                |
| 1/16          | 0,0625                                      | 0,0031                  | 1,587                 | 9/16          | 0,5625                                      | 0,2485                  | 14,288                |
| 3/32          | 0,0937                                      | 0,0069                  | 2,381                 | 19/32         | 0,5937                                      | 0,2769                  | 15,081                |
| 7/64          | 0,1094                                      | 0,0094                  | 2,778                 | 39/64         | 0,6094                                      | 0,2916                  | 15,478                |
| 1/8           | 0,125                                       | 0,0123                  | 3,175                 | 5/8           | 0,625                                       | 0,3068                  | 15,875                |
| 5/32          | 0,1562                                      | 0,0192                  | 3,969                 | 21/32         | 0,6562                                      | 0,3382                  | 16,669                |
| 11/64         | 0,1719                                      | 0,0232                  | 4,366                 | 43/64         | 0,6719                                      | 0,3545                  | 17,065                |
| 3/16          | 0,1875                                      | 0,0276                  | 4,762                 | 11/16         | 0,6875                                      | 0,3712                  | 17,462                |
| 7/32          | 0,2187                                      | 0,0376                  | 5,556                 | 23/32         | 0,7187                                      | 0,4057                  | 18,256                |
| 15/64         | 0,2344                                      | 0,0431                  | 5,593                 | 47/64         | 0,7344                                      | 0,4235                  | 18,653                |
| 1/4           | 0,25                                        | 0,0491                  | 6,350                 | 3/4           | 0,75                                        | 0,4418                  | 19,050                |
| 9/32          | 0,2812                                      | 0,0621                  | 7,144                 | 25/32         | 0,7812                                      | 0,4794                  | 19,844                |
| 19/64         | 0,2969                                      | 0,0692                  | 7,540                 | 51/64         | 0,7969                                      | 0,4987                  | 20,241                |
| 5/16          | 0,3125                                      | 0,0767                  | 7,937                 | 13/16         | 0,8125                                      | 0,5185                  | 20,637                |
| 11/32         | 0,3437                                      | 0,0928                  | 8,731                 | 27/32         | 0,8437                                      | 0,5591                  | 21,431                |
| 23/64         | 0,3594                                      | 0,1014                  | 9,128                 | 55/64         | 0,8594                                      | 0,5800                  | 21,828                |
| 3/8           | 0,375                                       | 0,1105                  | 9,525                 | 7/8           | 0,875                                       | 0,6013                  | 22,225                |
| 13/32         | 0,4062                                      | 0,1296                  | 10,319                | 29/32         | 0,9062                                      | 0,6450                  | 23,019                |
| 27/64         | 0,4219                                      | 0,1398                  | 10,716                | 59/64         | 0,9219                                      | 0,6675                  | 23,416                |
| 7/16          | 0,4375                                      | 0,1503                  | 11,112                | 15/16         | 0,9375                                      | 0,6903                  | 23,812                |
| 15/32         | 0,4687                                      | 0,1725                  | 11,906                | 31/32         | 0,9687                                      | 0,7371                  | 24,606                |
| 31/64         | 0,4844                                      | 0,1842                  | 12,303                | 63/64         | 0,9844                                      | 0,7610                  | 25,003                |