

дефекты которых превышают пределы, указанные в последнем издании Специального Руководства по Обслуживанию № SSR2070.

6. ВНЕРЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРОВЕРКИ.

Время от времени Отделение АВКО фирмы Лайкоминг издает бюллетени или инструкции, требующие проведения проверок, которые не указаны в данном Руководстве. Такие публикации обычно касаются какой-то конкретной модификации двигателя и теряют силу после проведения оговоренных в них работ. Все публикации подобного рода можно получить у агентов-распространителей фирмы Лайкоминг или на заводе-изготовителе по подписке. Информацию о правилах подписки можно получить из последнего издания Бюллетеня № L114. Ремонтные организации должны иметь доступ к подшивке этих публикаций в любое время.