Расчет винтов

Профиль РАФ-6-искаженный

Обозначение

| Мощность двигателя-л.с. | 25,382 лс | 18,6558 кВт |
|--|-------------|----------------|
| Частоту вращения двигателя мин-1 | 5500 об/мин | |
| Передаточное отношение редуктора | 3,47 | 2,84 |
| Диаметр м. | 1,7 м | |
| Расчетную скорость полета -м/с | 1 м/с | |
| Количество лопастей | 3 | |
| Относительная элипсовидность | 0,68 | |
| Смещение элипса | 0,1 | |
| Трапецивидность | 0,9 | |
| Максимальную относительную ширину | 0,09 | |
| Относительное смещение оси лопасти от оси винт | -0,18 | |
| Относительная стреловидность | 0,18 | |
| Относительная серповидность | 0,3 | |
| Минимальную относительную толщину | 0,1 | |
| Приращение относительной толщины | 0,014 | Шаг М Шаг inch |
| Угол установки f 0,75 - град | 20,6 град | 1,51 59 |
| Приращение угла установки - град | 3 град | |
| | | |

| Потребляемая мощность | 55,61 л.с. | 40,87 кВт |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Расчетная тяга | 153,44 кг | 1504,35 ньютон |
| Частота вращения винта мин-1 | 1585,01 об/мин | 165,951 омега |
| Окружн.скорость конца лопасти | 141 м/с | |
| Шаг | 1,51 м | |

| 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 0,170 | 0,213 | 0,255 | 0,298 | 0,340 | 0,383 | 0,425 | 0,468 |
| | | | | | | (| Форма . |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 37,10 | 35,60 | 34,10 | 32,60 | 31,10 | 29,60 | 28,10 | 26,60 |
| | | | | | | l | Рабочи |
| | 5,57 | | 6,42 | | 7,27 | | 7,42 |
| 0,212 | 0,205 | 0,198 | 0,191 | 0,184 | 0,177 | 0,170 | 0,163 |
| | 1,41 | | 1,43 | | 1,44 | | 1,40 |
| | 38,00 | | 42,00 | | 45,00 | | 48,00 |
| | 37,10 | 0,170 0,213 37,10 35,60 5,57 0,212 0,205 1,41 | 0,170 0,213 0,255 37,10 35,60 34,10 5,57 0,212 0,205 0,198 1,41 | 0,170 0,213 0,255 0,298 37,10 35,60 34,10 32,60 5,57 6,42 0,212 0,205 0,198 0,191 1,41 1,43 | 0,170 0,213 0,255 0,298 0,340 37,10 35,60 34,10 32,60 31,10 5,57 6,42 0,212 0,205 0,198 0,191 0,184 1,41 1,43 | 0,170 0,213 0,255 0,298 0,340 0,383 37,10 35,60 34,10 32,60 31,10 29,60 5,57 6,42 7,27 0,212 0,205 0,198 0,191 0,184 0,177 1,41 1,43 1,44 | 0,170 0,213 0,255 0,298 0,340 0,383 0,425 37,10 35,60 34,10 32,60 31,10 29,60 28,10 5,57 6,42 7,27 0,212 0,205 0,198 0,191 0,184 0,177 0,170 1,41 1,43 1,44 |



| (| 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 |
|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0, | ,510 | 0,553 | 0,595 | 0,638 | 0,680 | 0,723 | 0,765 | 0,808 | 0,850 |
| попа | асти | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | İ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | j |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 5,10 | 23,60 | 22,10 | 20,60 | 19,10 | 17,60 | 16,10 | 14,60 | 13,10 |
| е параметры сечений | | | | | | | | | |
| | | 7,22 | | 6,81 | | 6,12 | | 6,64 | |
| 0, | ,156 | 0,149 | 0,142 | 0,135 | 0,128 | 0,121 | 0,114 | 0,107 | 0,100 |
| | | 1,32 | | 1,22 | | 1,09 | | 1,08 | |
| | | 50,00 | | 49,00 | | 46,00 | | 48,00 | |

