

### Крепление лопасти в стакане

1. При ослаблении крепления лопасти в стакане её необходимо вывернуть с помощью приспособления, показанного на рис. 118.




Рис. 118. Приспособление для вывертывания лопасти из стакана

2. Очистить комлевую часть лопасти и стакан от старого цемента.
3. Установить стакан в приспособление (рис. 119).




Рис. 119. Разрез крепления деревянной лопасти в стакане и приспособления для заливки зазоров резьбы цементом

4. Подготовить новый цемент.

Смешать в каком-либо сосуде 200 г доменного глиноземистого цемента марки 1 с 60 г 14% раствора хлористого кальция (ГОСТ 450-41). Смешение